




Selma 57238



(D) Montageanleitung
57238

(FR) Notice de montage
57238

(NL) Handleiding voor de montage
57238

(CZ) Montážní návod
57238

(HU) Szerelési útmutató
57238

(TR) Montaj talimatı
57238

(GB) Assembly instructions
57238




(IT) Istruzioni di montaggio
57238

(PL) Instrukcja montażu
57238

(SK) Návod na montáž
57238

(RO) Instrucțiuni de montaj
57238

(RU) Инструкция по монтажу
57238



0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба

Name • Nom • Nome • Naam •
Nazwa • Jméno • Názov • Név •
Denumire • Ísim • Название

Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz

Typ • Type • Tip • Típus • Tipo •
Тип

A

7x80

8x

B

1x

C

M4x22




2x

D



1x

2



1






2



3



~ 50 Kg



 Achtung • Attention • Opgelet • Uwaga • Dikkat • Внимание 	
	Ziehen Sie alle Schrauben sowie tragende Verbindungsteile nach ca. 5 Wochen nach, um eine dauerhafte Standsicherheit zu gewährleisten.
	After approx. 5 weeks, tighten all screws and load-bearing connecting parts to ensure permanent stability.
	Draai alle schroeven en ook dragende verbindingstukken na ca. 5 weken nog eens vast, zodat een continue stabiliteit wordt gegarandeerd.
	Aby zagwarantować trwałą stabilność mocowania należy po ok. 5 tygodniach dokręcić wszystkie śruby oraz elementy łączeniowe.
	Tüm vida ve taşıyıcıbağlantıparçalarınıkalıcıbir duruşgüvenliğini sağlamak için yaklaşık 5 hafta sonra tekrar sıkınız.
	Подкрутите все болты, а также несущие соединительные детали прибл. через 5 недель для обеспечения устойчивости в течение длительного времени.