J1900










① x1　② x1　③ x1　④ x2

Ax4　Bx4　Cx4　Dx1　Ex1



M8x35　M6x20

01



02



03



04