



Molly 2196309

Molly 2196314

Molly 2196345



(D) Montageanleitung
2196309 2196345
2196314

(FR) Notice de montage
2196309 2196345
2196314

(NL) Handleiding voor de montage
2196309 2196345
2196314

(CZ) Montážní návod
2196309 2196345
2196314

(HU) Szerelési útmutató
2196309 2196345
2196314

(TR) Montaj talimatı
2196309 2196345
2196314

(GB) Assembly instructions
2196309 2196345
2196314




(IT) Istruzioni di montaggio
2196309 2196345
2196314

(PL) Instrukcja montaży
2196309 2196345
2196314

(SK) Návod na montáž
2196309 2196345
2196314

(RO) Instrucțiuni de montaj
2196309 2196345
2196314


(RU) Инструкция по монтажу
2196309 2196345
2196314





0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба

Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov • Név • Denumire • Ísim • Название	
Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz	
Typ • Type • Tip • Típus • Tipo • Тип	
	






- | | | | |
|--|--|---|---|
| A

Ø8x30
8x | B

Ø4x35
8x | C



Ø4,0x30
12x | D

Ø3,5x16
14x |
| E

2x | F



12x | G

1x | |



1





2





3





4





5




6



7



8



D	Ziehen Sie alle Schrauben sowie tragende Verbindungsteile nach ca. 5 Wochen nach, um eine dauerhafte Standsicherheit zu gewährleisten.
GB	After approx. 5 weeks, tighten all screws and load-bearing connecting parts to ensure permanent stability.
FR	Resserrez toutes les vis ainsi que les pièces de fixation au bout d'environ 5 semaines pour garantir une sécurité de fixation durable.
IT	Ristringere tutte le viti e giunture dopo ca. 5 settimane, al fine di garantire una durevole solidità.
NL	Draai alle schroeven en ook dragende verbindingstukken na ca. 5 weken nog eens vast, zodat een continue stabiliteit wordt gegarandeerd.
PL	Prosimy po ok. 5 tygodniach dokręć cię wszystkie śruby w elementach łączeniowych. Zagwarantuje to Pań stwu trwałość i stabilność połączeń.
CZ	Dotáhněte všechny šrouby a nosné spojovací díly přibližně po 5 týdnech, aby se zaručila trvalá stabilita.
SK	Po cca 4 týždňoch dotiahnite skrutky, aby bola zaručená ich trvalá stabilita.
HU	Húzza utána - kb. 5 hét múlva - az összes csavart és a teherhordó összekötő alkatrészeket a biztonság érdekében.
RO	Pentru a asigura o stabilitate de durată, strângeți după cca. 5 săptămâni toate șuruburile, precum și toate elementele portante de legătură.
TR	Tüm vida ve taşıyıcı bağlantı parçalarını kalıcı bir duruş güvenliğini sağlamak için yaklaşık 5 hafta sonra tekrar sıkınız.
RU	Подкрутите все болты, а также несущие соединительные детали прибл. через 5 недель для обеспечения устойчивости в течение длительного времени.