




Zava 5779012
Zava 5779014
Zava 5779112
Zava 5779114



(D) Montageanleitung

5779012 5779014
5779112 5779114

(FR) Notice de montage

5779012 5779014
5779112 5779114

(NL) Handleiding voor de montage

5779012 5779014
5779112 5779114

(CZ) Montážní návod

5779012 5779014
5779112 5779114

(HU) Szerelési útmutató

5779012 5779014
5779112 5779114

(TR) Montaj talimatı

5779012 5779014
5779112 5779114

(GB) Assembly instructions

5779012 5779014
5779112 5779114

(IT) Istruzioni di montaggio

5779012 5779014
5779112 5779114

(PL) Instrukcja montażu

5779012 5779014
5779112 5779114

(SK) Návod na montáž




5779012 5779014
5779112 5779114

(RO) Instrucțiuni de montaj

5779012 5779014
5779112 5779114


(RU) Инструкция по монтажу

5779012 5779014
5779112 5779114




0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200


Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба	
Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov • Név • Denumire • Ísim • Название	
Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz	
Typ • Type • Tip • Típus • Tipo • Тип	




1





2






3



4



~ 50 Kg



D	Ziehen Sie alle Schrauben sowie tragende Verbindungsteile nach ca. 5 Wochen nach, um eine dauerhafte Standsicherheit zu gewährleisten.
GB	After approx. 5 weeks, tighten all screws and load-bearing connecting parts to ensure permanent stability.
FR	Resserrez toutes les vis ainsi que les pièces de fixation au bout d'environ 5 semaines pour garantir une sécurité de fixation durable.
IT	Ristringere tutte le viti e giunture dopo ca. 5 settimane, al fine di garantire una durevole solidità.
NL	Draai alle schroeven en ook dragende verbindingstukken na ca. 5 weken nog eens vast, zodat een continue stabiliteit wordt gegarandeerd.
PL	Prosimy po ok. 5 tygodniach dokręcić wszystkie śruby w elementach łączeniowych. Zagwarantuje to Państwu trwałość i stabilność połączeń.
CZ	Dotáhněte všechny šrouby a nosné spojovací díly přibližně po 5 týdnech, aby se zaručila trvalá stabilita.
SK	Po cca 4 týždňoch dotiahnite skrutky, aby bola zaručená ich trvalá stabilita.
HU	Húzza utána - kb. 5 hét múlva - az összes csavart és a teherhordó összekötő alkatrészeket a biztonság érdekében.
RO	Pentru a asigura o stabilitate de durată, strângeți după cca. 5 săptămâni toate șuruburile, precum și toate elementele portante de legătură.
TR	Tüm vida ve taşıyıcı bağlantı parçalarını kalıcı bir duruş güvenliğini sağlamak için yaklaşık 5 hafta sonra tekrar sıkınız.
RU	Подкрутите все болты, а также несущие соединительные детали прибл. через 5 недель для обеспечения устойчивости в течение длительного времени.