




America 58510

America 58512



(D) Montageanleitung
58510 58512

(FR) Notice de montage
58510 58512

(NL) Handleiding voor de montage
58510 58512

(CZ) Montážní návod
58510 58512

(HU) Szerelési útmutató
58510 58512

(TR) Montaj talimatı
58510 58512

(GB) Assembly instructions
58510 58512


(IT) Istruzioni di montaggio
58510 58512

(PL) Instrukcja montażu
58510 58512

(SK) Návod na montáž
58510 58512

(RO) Instrucțiuni de montaj
58510 58512

(RU) Инструкция по монтажу
58510 58512



0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200


Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis

Servis • Szerviz • Сервисная служба

Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov • Név • Denumire • Ísim • Название


Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz

Тур • Type • Tip • Típus • Tipo • Тип




A 8,0x30 04x	B 7x70 08x	C 3,5x16 08x	D 4,0x40 06x	E 02x	F 02x	G 1x
---	---	---	---	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------





1





2x











2





3






4



5




~ 50 Kg





⚠	Achtung • Attention • Opgelet • Uwaga • Dikkat • Внимание	⚠
(D)	Ziehen Sie alle Schrauben sowie tragende Verbindungsteile nach ca. 5 Wochen nach, um eine dauerhafte Standsicherheit zu gewährleisten.	
(GB)	After approx. 5 weeks, tighten all screws and load-bearing connecting parts to ensure permanent stability.	
(NL)	Draai alle schroeven en ook dragende verbindingstukken na ca. 5 weken nog eens vast, zodat een continue stabiliteit wordt gegarandeerd.	
(PL)	Aby zagwarantować trwałą stabilność mocowania należy po ok. 5 tygodniach dokręcić wszystkie śruby oraz elementy łączeniowe.	
(TR)	Tüm vida ve taşıyıcıbağlantıparçalarınıkalıcıbir duruşgüvenliğini sağlamak için yaklaşık 5 hafta sonra tekrar sıkınız.	
(RU)	Подкрутите все болты, а также несущие соединительные детали прибл. через 5 недель для обеспечения устойчивости в течение длительного времени.	

6



7





(D) Montageanleitung

(FR) Notice de montage

(NL) Handleiding voor de montage

(CZ) Montážní návod

(HU) Szerelési útmutató

(TR) Montaj talimatı

(GB) Assembly Instructions

(IT) Istruzioni di montaggio

(PL) Instrukcja montażu

(SK) Návod na montáž

(RO) Instrucțiuni de montaj

(RU) инструкция по монтажу




30min

Dokument-Nr.: 0004
Ausgabe: 20101230

Service-Dienstverlening-Serwis-Servis-Сервисная служба


Name • Naam • Nazwa • Ім'я • Название	
Nr. • No. • Номер	
Typ • Type • Тип • Тип	

1	D	Ziehen Sie alle Schrauben sowie tragende Verbindungsteile nach ca. 5 Wochen nach, um eine dauerhafte Standsicherheit zu gewährleisten.
	GB	After approx. 5 weeks, tighten all screws and load-bearing connecting parts to ensure permanent stability.
	FR	Resserrez toutes les vis ainsi que les pièces de fixation au bout d'environ 5 semaines pour garantir une sécurité de fixation durable.
	IT	Ristringere tutte le viti e giunture dopo ca. 5 settimane, al fine di garantire una durevole solidità.
	NL	Draai alle schroeven en ook dragende verbindingstukken na ca. 5 weken nog eens vast, zodat een continue stabiliteit wordt gegarandeerd.
	PL	Prosimy po ok. 5 tygodniach dokręcić wszystkie śruby w elementach łączeniowych. Zagwarantuje to Państwu trwałość i stabilność połączeń.
	CZ	Dotáhněte všechny šrouby a nosné spojovací díly p řibližně po 5 týdnech, aby se zaru čila trvalá stabilita.
	SK	Po cca 4 týždňoch dotiahnite skrutky, aby bola zaru čená ich trvalá stabilita.
	HU	Húzza utána - kb. 5 hét múlva - az összes csavart és a teherhordó részeköt ö-alkatrészeket a biztonság érdekében.
	RO	Pentru a asigura o stabilitate de durat ä, strângeti după cca. 5 săptămâni toate şuruburile, precum şi toate elementele portante de leg äturä.
	TR	Tüm vida ve taşıyıcı bağlantı parçalarını kalıcı bir duruş güvenliğini sağlamak için yaklaşık 5 hafta sonra tekrar sıkınız.
	RU	Подкрутите все болты, а также несущие соединительные детали прил. через 5 недель для обеспечения устойчивости в течение длительного времени.
2	D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
	GB	Please only clean with a duster or a damp cloth. Do no use any abrasive cleaners.
	FR	Veuillez nettoyer uniquement avec un chiffon à poussière ou un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de détergent abrasif.
	IT	Si raccomanda di pulire sono con un panno per la polvere o uno strofinaccio umido. Non utilizzare detergenti abrasivi.
	NL	Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
	PL	Czyszczenie nale ży wykona ć wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawil żonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
	CZ	Čistěte prosím jen prachovkou nebo lehce navlh čeným hadrem. Nepoužívejte drhnoucí čistící prostředky.
	SK	Na čistenie používajte len prachovku alebo z ľahka navlh čenú utierku. Nepoužívajte žiadne drhnúce čistiace prostriedky.
	HU	Kérjük, csak portör tö kendővel vagy enyhén nedves ronggyal tisztítsa. Ne használjon dörzshatású tisztítószer t.
	RO	Vă rugăm să utilizaţi la curăţare exclusiv o cârp ä de şters praful sau o cârp ä uşor umezită. Nu utilizaţi substanţe de curăţat abrazive.
	TR	Lütfen sadece bir toz bezyle veya hafif nemli yumu şak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.
	RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.




A	M4 ALLEN KEY	1 X
B	M6 x 40 JCBC SCREW	4 X
C	M6 x 60 JCBC SCREW	8 X
D	M6 x 80 JCBC SCREW	8 X
E	SPRING WASHER	20 X
F	FLAT WASHER	20 X
G	ROUND CARPET	8 X

1




A	M4 ALLEN KEY	1 X
B	M6 x 40 JCBC SCREW	2 X
D	M6 x 80 JCBC SCREW	4 X
E	SPRING WASHER	6 X
F	FLAT WASHER	6 X

2



A	M4 ALLEN KEY	1 X
C	M6 x 60 JCBC SCREW	4 X
E	SPRING WASHER	4 X
F	FLAT WASHER	4 X
G	ROUND CARPET	4 X

3



4

