



Molly 2173309 Molly 2173314



D **Montageanleitung**
2173309
2173314

FR **Notice de montage**
2173309
2173314

NL **Handleiding voor de montage**
2173309
2173314

CZ **Montážní návod**
2173309
2173314

HU **Szerelési útmutató**
2173309
2173314

TR **Montaj talimatı**
2173309
2173314

GB **Assembly instructions**
2173309
2173314




IT **Istruzioni di montaggio**
2173309
2173314

PL **Instrukcja montażu**
2173309
2173314



SK **Návod na montáž**
2173309
2173314


RO **Instrucțiuni de montaj**
2173309
2173314



RU **Инструкция по монтажу**
2173309
2173314





0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба	
Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov • Név • Denumire • Ísim • Название	
Nr. • No. • N° • Номер • Č. • Sz	
Typ • Type • Tip • Típus • Tipo • Тип	
	
	





A  Ø8x30 46x	B  Ø4x40 15x	C  Ø3,5x30 51x	D  Ø3,5x16 16x	E  M4x25 3x	F  3x
G  2x	H  8x8 6x	I  10x10 26x	J  6x	K  1x	L  4x



3





4





5






6





7



8








9






10




(x2)









11



12



13



D	Ziehen Sie alle Schrauben sowie tragende Verbindungsteile nach ca. 5 Wochen nach, um eine dauerhafte Standsicherheit zu gewährleisten.
GB	After approx. 5 weeks, tighten all screws and load-bearing connecting parts to ensure permanent stability.
FR	Resserrez toutes les vis ainsi que les pièces de fixation au bout d'environ 5 semaines pour garantir une sécurité de fixation durable.
IT	Ristringere tutte le viti e giunture dopo ca. 5 settimane, al fine di garantire una durevole solidità.
NL	Draai alle schroeven en ook dragende verbindingstukken na ca. 5 weken nog eens vast, zodat een continue stabiliteit wordt gegarandeerd.
PL	Prosimy po ok. 5 tygodniach dokręć cię wszystkie śruby w elementach łączeniowych. Zagwarantuje to Pań stwu trwałość i stabilność połączeń.
CZ	Dotáhněte všechny šrouby a nosné spojovací díly přibližně po 5 týdnech, aby se zaručila trvalá stabilita.
SK	Po cca 4 týždňoch dotiahnite skrutky, aby bola zaručená ich trvalá stabilita.
HU	Húzza utána - kb. 5 hét múlva - az összes csavart és a teherhordó összekötő alkatrészeket a biztonság érdekében.
RO	Pentru a asigura o stabilitate de durată, strângeți după cca. 5 săptămâni toate șuruburile, precum și toate elementele portante de legătură.
TR	Tüm vida ve taşıyıcı bağlantı parçalarını kalıcı bir duruş güvenliğini sağlamak için yaklaşık 5 hafta sonra tekrar sıkınız.
RU	Подкрутите все болты, а также несущие соединительные детали прибл. через 5 недель для обеспечения устойчивости в течение длительного времени.